

2024년도 하반기 교육시설 안전점검 결과

■ 건물 점검(내외부 육안점검): 제3종시설물

| 건물명 | 준공 년도 | 연면적 (㎡) | 층수 (지상/ 지하) | 구조 | 점검내용 | | | | | |
|-------------------|----------|------------|-------------------|---------|----------|-----------------|-------------------------|-----------------------|------|--------|
| | | | | | 안전 등급 | 점검실시 기관 및 기간 | | 점검확인내용 | 조치사항 | 비고 |
| | | | | | | 실시기관 | 기간 | | | |
| 교사1동 | 1981 | 3,591.42 | 3/0 | 철근콘크리트조 | B등급 | 세종구조 안전진단(주) | 2024.11.25.~2024.12.13. | 육안에 의한 조사 실시 결과 양호 | | 제3종시설물 |
| 교사2동 | 1991 | 3,455.04 | 3/0 | 철근콘크리트조 | B등급 | 세종구조 안전진단(주) | 2024.11.25.~2024.12.13. | 육안에 의한 조사 실시 결과 양호 | | 제3종시설물 |
| 다목적교실 12동(체육관) | 1997 | 1,255.5 | 3/0 | 철근콘크리트조 | B등급 | 세종구조 안전진단(주) | 2024.11.25.~2024.12.13. | 육안에 의한 조사 실시 결과 양호 | | 제3종시설물 |

■ 건물 점검(내외부 육안점검): 겨울철 교육시설 안전점검

| 건물명 | 준공 년도 | 연면적 (㎡) | 층수 (지상/ 지하) | 구조 | 점검내용 | | | | | |
|-------------------|----------|------------|-------------------|---------|----------|-----------------|-------------|---------------------|-----------------|-----|
| | | | | | 안전 등급 | 점검실시 기관 및 기간 | | 점검확인내용 | 조치사항 | 비고 |
| | | | | | | 실시기관 | 기간 | | | |
| 교사1동 | 1981 | 3,591.42 | 3/0 | 철근콘크리트조 | B등급 | 자체 | 2024.12.16. | - 양호한 상태 지속적 관찰이 필요 | | |
| 교사2동 | 1991 | 3,455.04 | 3/0 | 철근콘크리트조 | B등급 | 자체 | 2024.12.16. | - 양호한 상태 지속적 관찰이 필요 | | |
| 구령대11동 | 2009 | 63.6 | 1/0 | 경량철골조 | B등급 | 자체 | 2024.12.16. | - 양호한 상태 지속적 관찰이 필요 | | |
| 다목적교실 12동(체육관) | 1997 | 1,255.5 | 3/0 | 철근콘크리트조 | B등급 | 자체 | 2024.12.16. | - 양호한 상태 지속적 관찰이 필요 | | |
| 조리실13동 | 1999 | 520.73 | 1/0 | 철근콘크리트조 | C등급 | 자체 | 2024.12.16. | - 내부 누수 | - 예산 확보 후 조치 예정 | |
| 전기실15동 | 2002 | 60 | 1/0 | 경량철골조 | A등급 | 자체 | 2024.12.16. | - 문제점이 없으나 정기점검이 필요 | | |
| 합숙소18동 | 2005 | 255.42 | 1/0 | 철근콘크리트조 | D등급 | 합동 | 2024.12.16. | - 외벽 균열 | - 예산 확보 후 조치 예정 | 미사용 |
| 기숙사20동 | 2011 | 2,981.71 | 4/1 | 철근콘크리트조 | A등급 | 합동 | 2024.12.16. | - 문제점이 없으나 정기점검이 필요 | | |
| 급식실22동 | 2014 | 928.12 | 3/0 | 철근콘크리트조 | A등급 | 자체 | 2024.12.16. | - 문제점이 없으나 정기점검이 필요 | | |

| 구분 | 준공 년도 | 연면적 (㎡) | 층수 (지상/ 지하) | 구조 | 점검내용 | | | | | |
|-----------------------|----------|------------|-------------------|------|----------|-----------------|-------------|---------------------|------|----|
| | | | | | 안전 등급 | 점검실시 기관 및 기간 | | 점검확인내용 | 조치사항 | 비고 |
| | | | | | | 실시기관 | 기간 | | | |
| 교사1동 뒤편 | 2019 | | | 옹벽 | A등급 | 자체 | 2024.12.17. | - 문제점이 없으나 정기점검이 필요 | | |
| 교사2동 앞 | 1991 | | | 옹벽 | A등급 | 자체 | 2024.12.17. | - 문제점이 없으나 정기점검이 필요 | | |
| 교사2동 좌측 | 1991 | | | 옹벽 | A등급 | 자체 | 2024.12.17. | - 문제점이 없으나 정기점검이 필요 | | |
| 급식실22동 연결통로 아래쪽 | 2014 | | | 옹벽 | A등급 | 자체 | 2024.12.17. | - 문제점이 없으나 정기점검이 필요 | | |
| 급식실22동 옆 | 1981 | | | 옹벽 | A등급 | 자체 | 2024.12.17. | - 문제점이 없으나 정기점검이 필요 | | |
| 교사1동 뒤편 | 1981 | | | 절토사면 | A등급 | 자체 | 2024.12.17. | - 문제점이 없으나 정기점검이 필요 | | |
| 구령대 쪽 | 1981 | | | 절토사면 | A등급 | 자체 | 2024.12.17. | - 문제점이 없으나 정기점검이 필요 | | |
| 급식실 22동 옆, 뒤편 | 1981 | | | 절토사면 | A등급 | 자체 | 2024.12.17. | - 문제점이 없으나 정기점검이 필요 | | |
| 급식실22동 연결통로 아래쪽 | 2014 | | | 절토사면 | A등급 | 자체 | 2024.12.17. | - 문제점이 없으나 정기점검이 필요 | | |
| 급식실22동 옆 | 1981 | | | 절토사면 | A등급 | 자체 | 2024.12.17. | - 문제점이 없으나 정기점검이 필요 | | |
| 보행로 | 1981 | | | 절토사면 | A등급 | 자체 | 2024.12.17. | - 문제점이 없으나 정기점검이 필요 | | |
| 주차장 및 보행로 쪽 | 1981 | | | 절토사면 | A등급 | 자체 | 2024.12.17. | - 문제점이 없으나 정기점검이 필요 | | |

** 점검반(합동): 이천교육지원청 기술직공무원, 학교 시설물 관리자, 외부 전문가

** 점검반(자체): 학교 시설물 관리자, 외부 전문가

첨부 1

시설물 상태평가기준

| 등급 | 상 태 | 평가기준 |
|----|---|---|
| A급 | ○ 현재는 문제점이 없으나 정기점검이 필요한 상태 ⇒ 안전시설 | ○ 이상이 없는 시설 |
| B급 | ○ 경미한 손상의 양호한 상태 ⇒ 간단한 보수정비 필요 | ○ 지속적 관찰이 필요한 시설 |
| C급 | ○ 보조부재에 손상이 있는 보통의 상태 ⇒ 조속한 보강 또는 일부시설 대체 필요 | ○ 보수·보강이 이행되어야 할 시설로 현재 결함상태가 지속될 경우 주요부재의 결함을 유발할 우려가 있는 시설 |
| D급 | ○ 주요부재에 진전된 노후화 또는 구조적 결함상태 ⇒ 긴급한 보수·보강 및 사용제한 여부 판단 필요 | ○ 조속히 보수·보강하면 기능을 회복할 수 있는 시설이거나 현재의 결함상태가 지속되면 단면손실 등으로 기능상실 우려가 있는 시설 ○ 보수·보강 이행시까지 결함 진행상태의 수치적 계측관리가 필요한 시설 ○ 결함사항의 진전이 우려되어 사용제한 등의 안전조치가 필요한 시설 |
| E급 | ○ 주요부재에 진전된 노후화 또는 단면손실이 발생하였거나 안전성에 위험이 있는 상태 ⇒ 사용금지 및 개축 필요 | ○ 적정 유지보수 시기를 일실한 시설물로서 보수·보강하는 것보다 철거, 재가설하는 것이 경제적이라고 판단되는 시설 ○ 철거, 재가설 전까지 재난조짐 상태의 수치적 계측관리가 필요한 시설 ○ 붕괴사고 예방을 위하여 긴급 보강 등 응급 조치와 사용제한·금지조치가 필요한 시설 |